





Catálogo #: 2098-DSD-HV100X Ultra 3000 Servo Drive

Status do ciclo de vida: DESCONTINUADO

A Rockwell Automation anuncia que, a partir de 31 de dezembro de 2022, o Ultra 3000 Servo Drive será descontinuado e não estará mais disponível para venda. Os clientes são incentivados a remover referências ao(s) produto(s) afetado(s).

Data descontinuada:31 de dezembro de 2022Categoria deSubstituição Funcionalsubstituição:

Produto de substituição: <u>2198-E4055-ERS</u>

[https://www.rockwellautomation.com/en-us/products/details.2198-E4055-ERS.html]

## **Technical Specifications**

Para obter as especificações completas do produto, consulte o catálogo de produtos.



- RCM Australiano
- UL Listado
- KC coreano

Este produto foi certificado com as certificações acima a partir de 2023-09-26. Os produtos vendidos antes ou depois desta data podem ter certificações diferentes. Por favor, revise o rótulo do produto para verificar as certificações que seu produto específico carrega.



Copyright ©2023 Rockwell Automation, Inc.